

KOMUNIKAT NR 1/2012

W SPRAWIE PRZYCZYŃ KATASTROFY BUDOWLANEJ W BUDYNKU PRZY UL. GRUDZIĄDZKIEJ 23

W dniu 2 grudnia 2012r. ok. godz. 6.50 uległa zawaleniu ściana frontowa północna oraz drewniany strop między kondygnacjami w północnej części budynku przy ul. Grudziądzkiej 23. Bezpośrednią przyczyną zawalenia się konstrukcji był wybuch ulatniających się par gazu propan-butan, w czasie, gdy mieszanina gazu osiągnęła w pomieszczeniu stężenie wybuchowe.

Z relacji osoby poszkodowanej, zainicjowanie wybuchu nastąpiło poprzez włączenie światła w tej części budynku, w pomieszczeniu na parterze.



W związku z faktem, iż w trakcie akcji ratowniczo-zabezpieczającej prowadzonej przez KM PSP w Bydgoszczy, w dalszym ciągu istniała realna groźba zagrożenia życia od uszkodzonego obiektu poprzez możliwość niekontrolowanego zawalenia się kolejnych fragmentów budynku, pozostałą część budynku grożącą zawaleniem, rozebrano w sposób kontrolowany, a teren wokół budynku zabezpieczono.

Pośrednią przyczyną katastrofy była niewłaściwa obsługa instalacji gazowej propan-butan. Kurek gazowy w chwili wybuchu był w pozycji otwartej, bez jego zamknięcia.

W sprawie wykonywania przez właścicieli budynku obowiązków w zakresie utrzymania obiektu wynikających z ustawy prawo budowlane, a w szczególności przeprowadzania badań i kontroli stanu technicznego, posiadania książki obiektu budowlanego, inspektorat prowadzi postępowanie wyjaśniające.

**Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
dla Miasta Bydgoszczy**

inż. Krzysztof Dudek